

2020年(令和2年)死亡災害発生状況

No	災害発生		業種	事故の型	起因物	発生状況
	月	時間				
1	2月	11時台	製造業	激突され	その他の装置等	重量物約10tの四角い製品を向こう側に90度回転させるため、天井クレーン2基を用いて共吊りにて作業中、製品の片側1辺の縁(被災者側)にある吊りピースに2点掛けにしていたため、つり上げた時に製品が振れ、下部が顔面に激突した。