

2023年(令和5年)死亡災害発生状況

No	災害発生		業種	事故の型	起因物	発生状況
	月	時間				
1	7月	13時台	建設業 その他の 建築工事業	激突され	その他の装置等 玉掛け用具	移動式クレーンでH形鋼材(以下、「H鋼」という。)(長さ約5.7m、重量約120kg)を、つりクランプ1個で玉掛けして縦に吊り上げ、既存の柱の近くに移動して着地させたが、被災者が柱のリップを削る作業をしていたので、別の柱を先に作業するため再び移動しようと、H鋼を地切りして水平移動中に、H鋼がつりクランプから外れて落下し、地面に落ちたH鋼が倒れて被災者に当たった。